

Chaudière & fer vapeur FABER1238



- Chaudière vapeur pour ateliers de repassage et collectivités
- Chaudière en Inox à remplissage manuel
- Capacité de 5 litres, niveau d'eau visible
- Vanne de purge
- Indicateur sonore de manque d'eau
- Autonomie de repassage 4 à 5 heures environ
- Fonctionne avec de l'eau du robinet
- Fer ambidextre chauffant et vaporisant avec double commande sur la poignée
- Garantie 2 ans toutes pièces (cuve inox 5 ans)



Chaudière pour la production de vapeur

Remplissage manuel aisé à l'aide de l'entonnoir intégré

Niveau d'eau visible, voyant et sonnerie d'alerte de manque d'eau dans la cuve

Cuve Inox AISI316 capacité 5 litres

Résistance en inox Incoloy amovible, montée sur bride

Vanne de purge sous la chaudière

Régulation de la chauffe par pressostat vapeur

Pression de sortie 3 bar (réglable jusqu'à 4 bar)

Manomètre de contrôle de pression vapeur

Electrovanne vapeur à débit réglable afin de s'adapter à la nature du linge

Soupape de sécurité en cas de sur-pression

Fer professionnel vaporisant ambidextre avec double poussoir de commande vapeur, repose fer en silicone

Câble électrique et tuyau vapeur insérés dans une gaine de protection tressée



Nouveau F022 pour repasser avec la main droite ou avec la main gauche

Options disponibles :

- Semelle anti-lustre alu / téflon F16032
- Chariot à roulettes X001
- Kit de purge S419 (tuyau, réservoir de purge résistants à la température, ...)

Chaudière FABER1238 : caractéristiques & réservations

Capacité chaudière	Autonomie	Puissance totale	Electricité	Encombrement et poids
5 litres	4 à 5 heures environ	2,3 kW	230 V mono 50 Hz	Larg. 280 mm Prof. 450 mm Haut. 350 mm Poids 15 kg